

# Krystallmasse

1760-0000



Krystallmasse er en lysmasse spesielt egnet for å gi harde krystalllignende lys. Lyset får vakre spindelvevlignende vegger når det brenner ned. Lysveker 2 x 0,5 meter, fin og middels følger med. 800 gr.



Støp lyset i støpeform av plast eller glass.  
**Støpeform i plast:** Spray to tynne lag med slipp-spray på innsiden av formen og la det tørke. Varm opp formen til ca 40-50 grader før massen helles i.  
**Glassform:** Glasset må være tykt, uten hals og med diameter på minimum 50 mm. Varm opp glasset til ca 40-50 grader før massen helles i.

Sett veken på plass og hold den oppe med en nål. Bruk kun veke beregnet for krystallmasse. Smelt krystallmasse og eventuelt fargepigment i vannbad **uten å røre i massen**. Fyll støpeformen/glasset og la det stå og stivne.

Tips! Sett støpeformen med den stivnede massen i fryseren noen timer slik at det blir enklere å få lyset ut av formen.



# Slöjd-Detaljer®

Axvällagatan 10 Box 373 532 24 Skara Kundtjänst 0511-26767

[www.slojd-detaljer.se](http://www.slojd-detaljer.se)

